

# DB0SL Antennen

**Stand: 5.10.2024**



1. 2m Antenne 145,700 MHz
2. „Kathrein Links“: neue Antenne von Duplexers.eu am MM-Relais
3. „Kathrein rechts“: Gestört wegen verschmutztem Flexwell-N-Adapter, noch alte Kathrein Antenne, derzeit nicht angeschlossen
4. „23cm oben Wimo“ (nicht angeschlossen)
5. „23cm unten Wimo“ (nicht angeschlossen)
6. 70cm Sperrtopf: C4FM Relais 439,050 MHz
7. X50 2m Fernsteuerempfänger
8. „X50 Ersatz“: LoRa APRS Empfänger

## Bezugsquelle

IK-Telecom Oy  
Tanintie 115  
54390 LAPPEENRANTA  
FINLAND  
Phone.:+358 5 458 2102  
E-mail: mail@ik-telecom.com

From:  
<http://db0sl.de/wiki/> - **DB0SL Wiki**

Permanent link:  
<http://db0sl.de/wiki/doku.php?id=antennen>



Last update: **2024/11/08 18:25**